


貼合板に板で固面画に  
サネペ-ル-とカチ-ナ-で  
整形する なるべく曲が  
出るまで 何層もけるニヒ  
N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8

K1, K2は 1mm 1/7の厚み F1~F9は 1mm 2/3の厚みを使用  
W1 W3 4 5 6は 1.5mm 1/10の厚み W2 & W2Fは 1.5mm 厚みの板を使用  
N1, 2, 3, 3', 4, 4', 5, 5', 6, 7, 8, 8'は 3mm 1/10の厚み N2の穴は 1.5mm 厚みの板  
S1, 2, 3, 4, T1, L2は 3mm 1/10の厚み L1, 3, 4は 1.5mm 1/10の厚みを使用

**KANIKAN** 部品表



竹内史郎